



SOLV 416

TRAITEMENT DES ODEURS DEGRAISSE – DESODORISE – DESINFECTE PROCEDE ECOLOGIQUE

PROPRIETES :

SOLV 416, super dégraissant, a été élaboré pour fluidifier et solubiliser les graisses et boues d'origine végétale et animale. Il dissout toutes les particules graisseuses et les maintient en solution stable, supprimant de ce fait le risque de colmatage (filtres, crépines).

SOLV 416 est désodorisant, sa formulation renferme un désinfectant et des émulseurs spécialement synergisés, qui dissolvent immédiatement les résidus générateurs d'odeurs nauséabondes.

SOLV 416 s'impose partout où l'on veut annihiler une odeur en supprimant sa cause.

SOLV 416 n'est ni acide, ni basique et sans danger pour les installations.

CARACTERISTIQUES :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - Aspect : Limpide clair. | - Point éclair : 40°C. |
| - Densité à 20 °C : 0,89. | - Tensioactifs : Non ioniques |
| - Odeur : Pin | - Alcool : Gras |
| - Matières actives : 100 % | - Désinfectant |
| - Solvant : Essence naturelle | |

UTILISATIONS :

- Désodorisant de décharges et bennes à ordures.
- Désodorisant d'égouts et puisards.

UTILISATEURS :

- Stés de ramassage d'ordures.
- Syndic d'immeubles.
- Cuisines

MODE D'EMPLOI :

SOLV 416 dilué 6 à 50 fois son volume d'eau peut être pulvérisé au moyen d'un pulvérisateur sur les sols, les dépôts d'ordures ou versé dans les caniveaux, les rigoles ou les canalisations de rejet des eaux usées.

- Bac à graisse : 10 à 20 % par rapport à la graisse.
- En goutte à goutte : 1 litre pour 50 000 litres d'eau environ.
- SOLV 416 est un dégraissant puissant, spécialement adapté au nettoyage et à la mise en émulsion des graisses alimentaires.
- SOLV 416 agit rapidement et rétablit des écoulements normaux dans les caniveaux obstrués par des dépôts gras et des déchets alimentaires.

LEGISLATION – SECURITE

NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION.

NE PAS INGERER, NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

PORTER GANTS, LUNETTES ET VETEMENTS DE PROTECTION.

ETIQUETAGE :

CODE DU TRAVAIL R20